

阿南町内移動経路の対策箇所一覧表

令和3年3月26日

【富草小学校区】

番号	通学路・未就学児経路・先行点検	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道富草52号線	富草 町道隧道付近	雨が降ると大量の水があふれ、子供が流される危険がある	堆積土除去、学校指導	阿南町	H25
2	通学路	県道栗野御供線	富草 鴨目橋手前（学校側）	雨が降ると大量の水があふれ、子供が流される危険がある	学校指導	小学校	H25
3	通学路	町道富草70号線	富草 鴨目橋付近	ガードレールがなく危険	ガードレール設置、学校指導	阿南町	H25
4	通学路	県道栗野御供線	富草 浅野集会所より約200m下	ガードレールがなく危険	学校指導	小学校	H25
5	通学路	国道151号	富草 栗野国道151号掘割カーブ	歩道はあるが車道と歩道を区切るガードレールが無い	横断防止柵設置	県	H25
6	通学路		富草 梅田地区町道	道が細く曲がりくねっており、昼間でも暗く、夕方は特に暗くなる	学校指導	小学校	H25
7	通学路	町道富草40号線	富草 ネスト栗野入口	子どもの出入りが多いが、見通しが悪い	注意看板設置、学校指導	阿南町	H25
8	通学路	町道富草40号線	富草 関昌寺入口付近	水路があるが防護柵がないため、転落の危険がある	学校指導	小学校	H25
9	未就学児経路	町道富草106号線	富草	横断歩道が無く危険	路肩（路側帯）の設置・拡幅	県	
10	未就学児経路	国道151号	富草	店への車の出入りが多く危険	路側帯側のカラー舗装化	県	
11	未就学児経路	国道151号	富草	交通量が多い	交差点等のカラー舗装化	県	
12	未就学児経路	国道151号	富草 富草交差点	待ち場にポラードが無く危険	車止め（鉄製ポール等）の設置	県	R2

【大下条小学校区】

番号	通学路・未就学児経路・先行点検	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道温田（停）早稻田線	大下条 大下条駐在所前	車の衝突事故が多発しており、通学する子供が危険である	ガードレール設置	県	H25
2	未就学児経路	町道大下条128号線	大下条 早稻田	横断歩道のない箇所を横断している	その他	教育委員会	R1
3	未就学児経路	県道温田（停）早稻田線	大下条 早稻田	階段が高く園児が登れないことから、横断歩道の無い箇所を横断している	その他	県	

【和合小学校区】

番号	通学路・未就学児経路・先行点検	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道深沢阿南線	和合小学校から浪合方面へ300mの間	落石が多く、通学する子供が危険である	法面防災工事、学校指導	県	H26
2	通学路	県道深沢阿南線	和合小学校から大沢橋までの間	道筋がほぼ直角に折れ曲がっており、見通しが悪い	注意看板設置、学校指導	阿南町	H25
3	通学路	県道深沢阿南線	和合 三度の教員住宅前	直線でスピードを出して通行する車が多いが、道幅が狭い為通学する子供が危険である	注意看板設置、学校指導	阿南町	H25

【新野小学校区】

番号	通学路・未就学児経路・先行点検	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道新野94号線	新野 学校裏道路から国道151号までの間	歩道が狭く歩行者の飛び出しが危険である	注意看板設置、学校指導	阿南町	H25
2	通学路	国道418号線	新野 国道418号と本町通りとの交差点	五差路になっており、歩行者の飛び出しの危険	注意看板設置、学校指導	阿南町	H25
3	通学路	国道418号線	新野 国道151号との交差点から418号側	道幅が狭く歩道の白線も消えているため、歩行者が危険である	白線を引く、学校指導	県	H25
4	通学路	町道新野89号線	新野 国道418号との交点にかかる橋	橋の欄干がないため、歩行者の転落の危険がある	フェンス設置、学校指導	阿南町	H25
5	未就学児経路	国道151号	新野 東町	待ち場にポラードが無く危険	車止め（鉄製ポール等）の設置	県	R2
6	未就学児経路	国道151号	新野 道の駅交差点	待ち場にポラードが無く危険	車止め（鉄製ポール等）の設置	県	R2

【対策検討メンバー（通学路）】 小学校、阿南警察署、教育委員会、飯田建設事務所、阿南町役場建設環境課

【緊急合同点検実施メンバー（未就学児）】 保育園、阿南警察署、教育委員会、飯田建設事務所、阿南町役場建設環境課