

富草小学校校区 (子供の移動経路/通学路等の通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】小学校、阿南警察署、飯田建設事務所、教育委員会、阿南町建設環境課、保育園

学校区域図



- : 子供の移動経路
- - - : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所

⑤歩道はあるが、歩道と車道の間にガードレールが無い
 <対策メニュー>
 横断防止柵設置(平成25年設置済み)

⑧池の周りにガードパイプ等が設置されていないため、転落の危険性がある
 <対策メニュー>
 学校指導(平成25年度から毎年度実施)

①側溝に土が堆積しており、雨が降るとあふれるため、危険である
 <対策メニュー>
 堆積土除去(平成25年度に実施済み)

⑦近くに住宅があり、子供の出入りが多いが、見通しが悪い
 <対策メニュー>
 学校指導(平成25年度から毎年度実施)

④ガードレールがなく、歩行者の転落の危険あり
 <対策メニュー>
 学校指導(平成25年度から毎年度実施)

②側溝に土が堆積しており、雨が降るとあふれるため、危険である
 <対策メニュー>
 学校指導(平成25年度から迷年度実施)

⑨横断歩道が無く危険
 <対策メニュー>路肩(路側帯)の設置・拡幅
 ⑩店への車の出入りが多く危険
 <対策メニュー>路側帯側のカラー舗装化
 ⑪交通量が多い
 <対策メニュー>交差点等のカラー舗装化
 ⑫待ち場にボラードが無く危険
 <対策メニュー>車止め(鉄製ポール等)の設置

③ガードレールがなく、歩行者の転落の危険あり
 <対策メニュー>
 ガードレール設置(平成25年度に実施済み)

