

わごう 和合小学校校区 (子供の移動経路／通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】小学校、阿南警察署、飯田建設事務所、教育委員会、阿南町建設環境課


学校区域図



- ・幅員が狭い直線で、スピードを上げて通行する車が多く、歩行者が危険
- 〈対策メニュー〉
学校指導(平成25年度から毎年度実施)



- ・落石が多く、通学する児童が危険
〈対策メニュー〉
法面防災工事(平成26年度に実施済み)



- ・幅員が狭く、道筋が直角に折れ曲がっているため、見通しが悪い
- 〈対策メニュー〉
学校指導(平成25年度から毎年度実施)

