


# 大下条小学校校区（子供の移動経路／通学路対策箇所図）

【合同点検メンバー】小学校、阿南警察署、飯田建設事務所、教育委員会、阿南町建設環境課、保育園



学校区域図



- - - : 子供の移動経路
- - - : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所

③階段が高く園児が登れないことから、横断歩道の無い箇所を横断している  
〈対策メニュー〉

②横断歩道の無い箇所を横断している  
〈対策メニュー〉  
横断位置を直線部に変更

・歩道を乗り越えての車の横転事故が発生  
・数多くの児童が通学で使用するため、ガードレールがないと大変危険である  
〈対策メニュー〉  
ガードレール設置(平成25年度実施済み)

