

にいの 新野小学校校区（子供の移動経路／通学路対策箇所図）

【合同点検メンバー】小学校、阿南警察署、飯田建設事務所、教育委員会、阿南町振興課、保育園

学校区域図



- : 子供の移動経路
- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所

至
飯田市



⑤待ち場にボラードがなく危険
〈対策メニュー〉
車止め(鉄製ポール等)の設置

②五差路になっており、歩行者
等の飛び出しが危険
〈対策メニュー〉
・注意看板設置(平成25年度実
施済み)



⑥待ち場にボラードがなく危険
〈対策メニュー〉
車止め(鉄製ポール等)の設置

至
豊橋市

新野小学校

文 阿南第二中

富草保育園

本町

新野

道の駅
新野千石

東町

飯田警察署
阿南地区警察

川尻

③急に道幅が狭くなっている
歩道が狭く白線が消えている
ため、歩行者が危険
〈対策メニュー〉
・白線を引く(平成25年度実施済
み)



①道幅が狭く飛び出し危険
カーブの見通しが悪く歩行者の
巻き込みや衝突が心配される
〈対策メニュー〉
・学校指導(平成25年度から毎年
度実施)



④橋に欄干がなく、歩行者の転
落の危険あり
〈対策メニュー〉
・フェンスの設置(平成25年度設
置完了済み)

